

UNIDRESS

Ravviva e raddrizza mole diamantate e CBN (codice 405 000 0204)



Condizioni d'impiego suggerite:

Velocità mola da rettificare:

10 ÷ 15 m/s

Profondità di passata:

0,05 ÷ 0,10 mm

Velocità di traslazione :

500 ÷ 1.000 mm/min

Apparecchio universale per la rettifica sulla macchina operatrice di mole diamantate e CBN a legante resinoide e vetrificato.

OBER PRT 100 Motore: pneumatico

Pressione d'alimentazione: 5,5 ÷ 6,5 bar Velocità mandrino: 3.000 rpm

Mola consigliata

* per mole DIA e CBN di grana grossa (standard disponibile a magazzino CAFRO)

carburo di Silicio nero 9/60J

* per mole DIA e CBN di grana medio - fine (standard disponibile a magazzino CAFRO)

Corindone bianco 85A 180-1 H 9RA V236

135

mm

dimensioni: Ø 75 x 25 x 13 Ø mm


Velocità mola rettificatrice : 11,8 m/s

Dimensioni apparecchio: lunghezza 215 mm

larghezza altezza 100 mm

con mola montata 7,5 peso: Κg







UNIDRESS

RAVVIVAMOLE UNIVERSALE CON MOTORE PNEUMATICO

Esempio di applicazione su una rettificatrice per esterni :



UNIDRESS montato accanto al mandrino portapezzo

Vista ravvicinata durante la ravvivatura di una mola a legante resinoide diamantata Ø500 mm





Vista dal motore pneumatico durante la stessa lavorazione.

NB:


Si può montare facilmente anche sul piano magnetico di una rettificatrice tangenziale. Oppure in una affilatrice CNC.



Prescrizioni per l'alimentazione ad aria compressa :

nella figura sotto riportata è indicato un impianto d'alimentazione ad aria compressa correttamente eseguito :

- a. raccordi e valvole devono avere la stessa dimensione dei condotti dei tubi ad essi inseriti;
- b. pressione d'alimentazione : il motore pneumatico deve lavorare a 5,5 ÷ 6,5 bar; pressioni più basse determinano perdite di potenza, pressioni più alte possono danneggiare il motore e comunque ne compromettono la durata;
- raccordi e tubi : usare solo tubi resistenti all'olio; i raccordi non devono causare strozzature al passaggio dell'aria;
- d. pulizia dell'aria : l'aria del'essere esente da impurità (polvere, acqua di condensazione, particelle d'olio denso etc.); collegare sempre un filtro il più vicino possibile al motore; scaricare il filtro giornalmente;
- e. Lubrificazione : i motori pneumatici OBER devono lavorare con lubrificazione minimale; utilizzare solo olî per circuiti pneumatici; se possibile, inserire nel circuito un lubrificatore automatico; la quantità sufficiente di nebbia d'olio contenuta nell'aria compressa dev'essere di 3 \div 5 mg / m³



9. raccordo al motore pneumatico

componenti indicati in figura :

- 1. aria dal compressore
- 2. tubazione principale
- 3. tubazione di raccordo
- 4. sifone di scarico
- 5. valvola di chiusura
- 6. filtro anti acqua
- 7. riduttore di pressione
- 8. lubrificatore (automatico, se possibile)



4